

2017年4月(第1版 新記載要領に基づく作成)

承認番号: 22900BZX00037000

## 医療用品(04)整形用品

高度管理医療機器 人工股関節寛骨臼コンポーネント JMDN コード 35661000

## 再使用禁止

# M2a テーパーE1 ライナー

#### 【禁忌・禁止】

- ・適用対象(次の患者には使用しないこと)
- (1)活動性感染症又は感染症の疑い、敗血症及び股関節の又は 股関節周辺の骨髄炎がある患者
- (2) 骨又は筋組織が疾患、過去の感染症又は過去のインプリメンテーションによって損なわれ、人工関節を十分に支持又は固定することができない患者
- 使用方法
- (1) 再使用禁止
- (2) 再滅菌禁止〔無菌性が担保できないため〕

## 【形状・構造及び原理等】

本品の形状は以下のとおりである。なお、本品の製品名、サイズ等 については法定表示ラベルに記載されているので確認すること。

・M2a テーパーE1 ライナー



材質:超高分子量ポリエチレン/ビタミン E/チタン合金

## 【使用目的又は効果】

本品は、股関節の機能を代替えするために骨盤側に使用するアセタブラーライナーであり、関節摺動面の確保に用いる。

## <使用目的又は効果に関連する使用上の注意>

・患者の骨格が完全に成熟していること。

## 【使用方法等】

•一般的な手術手技

トライアルライナーを使用して決定した適切なサイズのアセタブラーライナーを、寛骨臼に設置されたアセタブラーカップに挿入する。

## 【使用上の注意】

- 1. 使用注意(次の患者には慎重に使用すること)
- (1) 血流障害の患者[血行不良により、術後の感染症や遅延治癒が発生するおそれがあるため]
- (2) 糖尿病等の代謝障害のある患者[感染症が発生しやすいため]
- (3) 遠位感染症(う歯等の局所的な感染を含む)を有する患者[感染 部から患部に感染巣が移り、感染症を発症するおそれがあるた め]
- (4) 骨粗しょう症の患者[本品を適切に支持できず、ルースニングや 術後骨折を起こしやすいため]
- (5) ステロイド療法、免疫抑制剤等の全身薬物療法を受けている患者[骨粗しょう症等が進行し、術後骨折が発生しやすいため]
- (6) 骨代謝障害を有する患者〔骨形成が阻害され、本品を適切に支持できないため〕
- (7) 骨軟化症の患者[骨の石灰化障害により、本品を適切に支持できないため]

- (8) 急速な関節破壊、著しい骨量の減少、骨吸収もしくは患部に骨腫瘍が認められる患者[本品を適切に支持できないため]
- (9) 埋植部周辺の軟部組織が不十分あるいは欠損している患者[本品を適切に支持することができないため]
- (10) 患部に重度の変形のある患者[矯正が十分できず、本品を適切 に支持できないため]
- (11)アルコール、麻薬中毒患者、精神障害及び医師の指示を守ることが困難な患者「術後管理が不十分になるおそれがあるため」
- (12) 筋萎縮症または神経系疾患を有する患者〔脱臼を起こしやすく、 本品の安定性が得られないため〕
- (13)体重過多、重労働や活動性の高い患者[本品に過度の負荷がかかり、マイグレーションや折損等が発生しやすいため]
- (14) 喫煙習慣のある患者〔術後の治癒遅延やコンポーネントのルース ニングの原因となるため〕
- (15)他の関節に障害のある患者[本品に過度な負荷がかかり破損などが発生するおそれがあるため]
- (16) ベージェット病、シャルコー病、鎌状赤血球貧血又は鎌状赤血球 形質、下肢の筋肉萎縮又は神経筋疾患などが認められる患者[イ ンプラントの生存を妨げるおそれのあるため]

#### 2. 重要な基本的注意

- (1) スカート付ヘッドと使用する際は ROM の減少が生じるため、注意 すること。
- (2) インプラントの選択、設置、ポジショニング、アライメントや固定が 正しく行われない場合、異常な応力が発生し、インプラントの耐用 年数が短くなるおそれがあるので注意すること。
- (3) インプラントは、通常の健康な骨や関節と同じ活動レベルや荷重 負荷に耐えるような、過度な期待はしないこと。
- (4) 本品のマイグレーション、ルースニング、脱臼などの不具合・有害 事象が発生したとき、または本品における非観血的整復が困難 なときは、人工股関節の再手術が必要になることを患者に説明す ること。
- (5) 本品をトライアルとして使用しないこと。また一度埋植した製品を 再度使用しないこと。
- (6) 人工股関節面にある金属の摩耗紛は、マクロファージや線維芽 細胞を含む組織と反応し、オステオライシスを誘引するため定期 的にモニタリングすること。
- (7) 本品は、MR(磁気共鳴)環境において、安全性・適合性の評価は 実施されていない。MRI(磁気共鳴画像診断装置)検査において、 温度上昇、マイグレーションやアーチファクトが発生する場合があ る。
- (8) 医師は、埋植前に本品のサイズを確認すること。
- (9) アセタブラーライナーを設置する前に、アセタブラーシェル内の組織片等の異物を全て取り除くこと。
- (10) 仮整復時は、解剖学的に正しい位置に設置され、アライメントが 適切であることを確認すること。
- (11) 閉創前に、術前に準備した手術器械が全て揃っていることを確認 すること。
- (12) 医師は、患者の退院時に、リハビリテーション、今後の治療、生活 上の制限の注意事項を文書と共に説明すること。
- (13) 定期的に X 線診断等を行い、骨吸収や摩耗、ルースニング等が 発生していないことを確認すること。 所見上、異常が確認された場 合は、それに応じた治療を患者に実施すること。

手術手技書を必ずご参照下さい。

1/2 G037-1

#### 3. 相互作用

・併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状•措置方法	機序•危険因子
	人工股関節として正し	
	く作動しないおそれが	正確に適合せず、イ
	ある。	ンプラントが正しく固
		定されない。

・併用する医療機器は以下のとおりである。

<アセタブラーカップ>

	販売名	承認番号
	バイオメットマロリーヘッド/ヒップポーラス	21300BZY00263000
	コーティング システム	

## <ステムヘッド>

販売名	承認番号
バイオメットマロリーヘッド/	21300BZY00263000
ヒップ ポーラスコーティング システム	
バイオメット マロリーリビジョン ヘッド/	21300BZY00264000
ヒップ ポーラスコーティング システム	
バイオメット マロリーリビジョン ヘッド/	21300BZY00266000
ヒップ システム	
バイオメット バイメトリック/	21300BZY00557000
バイポーラ ヒップ システム	
CMK ヒップシステム オプション	21500BZY00545000
CMK ヒップシステム	21600BZY00174000
マロリーヘッドシステム	21600BZY00413000
バイオメット バイオロックス デルタ セラミ	22400BZX00141000
ックヘッド	
バイオメット CoCr モジュラーヘッド	22500BZX00145000
G7 システム	22500BZX00313000
ジンマー寛骨臼用カップ	16100BZY00847000
プロテック・人工股関節	16200BZY00429000
ナチュラルヒップシステム	20600BZY01057000
VerSys 人工股関節システム	20900BZY00280000
ジンマー デルタセラミックヘッド	22500BZX00380000
ジンマー デルタセラミックオプションヘッド	22500BZX00459000

## 4. 不具合·有害事象

本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うこと。

- (1) 不具合
  - •変形
  - •破損、折損
  - •脱転
  - •摩耗
  - •腐食
  - ・マイグレーション
  - ・ルースニング
  - ・互換性のない組合せやサイズ間違いによるインプラント使用
- (2)有害事象
  - •感染症
  - •癒合不全
  - •骨折
  - •骨穿孔
  - •神経障害
  - ・血管障害又は損傷(血栓を含む)
  - ・オステオライシス
  - ・脱臼
  - •膨脹
  - 肺塞栓等の塞栓
  - •血腫
  - ・ストレスシールディングによる骨密度の低下
  - •転子剥離
  - ・関節可動域の減少
  - •脚長差

- 大腿骨の過剰内方転位
- ・整復不良、マルアライメント
- 疼痛
- ・異所性骨化、周囲組織の石灰化
- •他関節障害
- ・金属アレルギー、過敏症
- ・軟部組織の弛緩、壊死
- ・胃腸又は尿生殖器合併症
- 滲出液
- •再手術
- •腫瘍形成
- 偽腫瘍
- •骨壊死
- •滑液包炎
- •死亡
- ・視覚、聴覚等の神経学的変化
- •跛行

## 5. 高齢者への使用

- (1) 高齢者は、骨質が低下している場合が多く、術中に過度のリーミングやラスピングまた本品を挿入する時に、骨折する可能性が高いので、慎重に使用すること。
- (2) 高齢者は、腎機能、肝機能等の生理機能が低下している場合が多いため、術前、術中、術後の全身管理に特に気をつけること。
- (3) 高齢者は、何らかの感染巣を有している場合が多く、遅発性感染防止のため、感染巣を完治してから、本品を使用すること。

## 6. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児への適用

上記の患者に対して、安全性は確立されていないため、治療上の 有益性が危険性を上回っている時のみ使用すること。

## 7. その他の注意

- (1) インプラントの摩耗紛が細胞反応を引き起こし、オステオライシスを生じさせる可能性と、オステオライシスが、インプラントのルースニングの原因になる、との報告がある。
- (2) 人工股関節置換術における、1) コバルトクロムモリブデン合金とポリエチレン、および2) チタン合金とポリエチレンの関節面と遺伝毒性の増加の関連性が報告されている。この報告は、データの臨床的関連性を評価しておらず、また、どの金属イオンが、あるいは、金属イオンや金属微粒子間の相互作用が、観察されたデータに関与する可能性について、明確な結論に至っていない。これらの関連性は、必ずしも因果関係を意味しておらず、金属イオンに関連するあらゆる潜在的に増加したリスクと、人工股関節置換術から得られるベネフィットとのバランスを考慮する必要がある、との報告がある。

以上のことから、本品の使用にあたっては、本品におけるリスクとベネフィットを考慮した上で、検討する必要があり、また、埋植後は定期的なモニタリングを要する。

## 【保管方法及び有効期間等】

保管方法

・常温、常湿にて保管すること。 有効期間

・外箱に記載した表示を参照[自己認証による]。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:ジンマー・バイオメット合同会社

電話番号: 03-6402-6600(代)

主たる設計を行う製造業者:Biomet UK Bridgend、イギリス

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。

手術手技書を必ずご参照下さい。

2/2 G037-1