## 医療機器承認番号: 22600BZX00246A01

## 医療用品(4)整形用品 高度管理医療機器 人工骨頭 JMDNコード:33704000

# MCM デュアルカップ CLDCS

#### 再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

## 〈適用対象(患者)〉

- (1) 適用部位もしくはその近くに局所の炎症、膿瘍、発熱、急性の骨吸収の所見など、感染の兆候を示す患者、または赤血球沈降速度の亢進や白血球の増加を示す患者には適用しないこと。[手術により症状が悪化する恐れがある。治療の為にインプラント抜去が必要になる恐れがある。]
- (2) 本製品の材料に含まれている金属成分 (コバルトクロム合金、チタン合金) にアレルギーが確認されている患者には適用しないこと。[手術により当該症状の発生する恐れがある。]

## 〈使用方法〉

- (1) 再使用禁止。
- (2) 再滅菌禁止。[製品の品質低下や汚染の恐れがある。]
- (3) 本製品の鏡面に研磨された摺動面の表面に、傷、クラックなどをつけないこと。[人工関節の耐久性を損なうことがある。]
- (4) 一度、大腿骨コンポーネントに設置した本製品を専用器具を使用し大腿骨コンポーネントから外した際は、外した本製品は使用しないこと。[破損する恐れがある。]
- (5) 一度、大腿骨コンポーネントに設置した本製品が大腿骨コンポーネントから脱離した際は、脱離した本製品は使用しないこと。[有害な損傷や変形が生じている恐れがある。破損する恐れがある。]


### 【形状・構造及び原理等】

- (1) 本製品は、バイポーラ型人工骨頭である。
- (2) サイズ等については外装箱の表示ラベルに記載されている。
- (3) 材質は次の通りである。

	材質名
アウターカップ	コバルト-クロム-モリブデン合金
	超高分子量ポリエチレン
インナーカップ	( <sup>60</sup> Co によるγ線照射処理により架橋
	レベルを向上させている。)
	超高分子量ポリエチレン
ポリエチレンリング	(60Co によるγ線照射処理により架橋
	レベルを向上させている。)
その他内部パーツ	チタン合金 (Ti-6Al-4V)

## 〈原理等〉

本製品は、大腿骨髄腔に挿入された大腿骨ステムの骨頭ボールに装着され、本製品の外側球面が寛骨臼と、内側球面が骨頭ボールと、それぞれ摺動することにより、股関節機能を代替する。



## 【使用目的又は効果】

大腿骨頸部骨折等の疾患による関節障害に対して行われる人 工骨頭挿入術に用いる。

#### 【使用方法等】

1. 使用方法

人工骨頭挿入術に使用する。

本製品は、骨セメントを使用せずに用いられる。

本製品は、滅菌済み製品である。

本製品は、1回限りの使用のみで再使用はできない。

#### 2. 設置方法

(1) 術前

手術前に計測を行い、適切な 形状寸法のものを選択する。

(2) 手術

大腿骨近位部の髄腔に設置 された大腿骨ステムの先端に装 着する骨頭ボールに、本製品 (穴部)を押し込んで組み込む (図1)。



## 〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- (1) 詳しい使用方法については、取扱説明書を参照すること。
- (2) 本製品は下記の製品と組み合わせて使用すること。下記以外の製品については販売元に問い合わせること。
  - 骨頭ボール

販売名	承認番号
MCM BIOCERAM AZULヘッド	22600BZX00510A02
MCM 12/14 メタルボール	22500BZX00200A02

- (3) 本製品にはX線テンプレートが用意されている。術前にこのX線テンプレートを利用し、本製品が患者の関節の解剖 学的形状に適合していることをX線写真上で確認すること。
- (4) 本製品には専用器具が用意されている。骨の形成およびインプラントの組み立て、把持、骨への設置には、専用器具を使用し、定められた方法で行うこと。
- (5) 当社の指定する以外の金属製インプラント (ワイヤー等) を併用する際は、本製品と直接接触しないようにすること。 [金属製インプラント同士の接触により、本製品の有害な損傷や変形が生じる恐れがある。]
- (6) 使用するコンポーネントを選択する際は、組み合わせて使用する各コンポーネントのサイズが互いに適合しているかを確認すること。
- (7) 臼蓋形成術などを併用する症例で、移植骨などをボーン・スクリューなどで固定する場合、術直後のみならず将来にわたってボーン・スクリューと本製品が接触しないよう考慮すること。[両者の接触のため本製品が著しく摩耗したり、メタローシスを惹起する恐れがある。]
- (8) 人工関節を整復して創を閉鎖する前に人工関節のすべての 摺動面と関節腔内を十分洗浄すること。[摺動面に骨片やセ メント片等の異物が介在すると、摺動部の摩耗が加速され、 人工関節の耐久性が低下する恐れがある。]

#### 【使用上の注意】

## 1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- (1) 以下のような術後管理ができない患者。[インプラントの安定性が得られなかったり、手術後のケアが困難であったりする恐れがある。]
  - ・認知症またはその他精神的障害
  - 薬物中毒
  - アルコール中毒
- (2) 神経筋肉系の障害のある患者。[術後脱臼やインプラントの安定性が得られない恐れがある。]
- (3) 股関節外転筋の機能不全のある患者。[人工股関節の期待される機能が得られない恐れがある。術後脱臼の恐れがある。]
- (4) 骨格が未成熟な患者。[骨格の成熟により、インプラントの 骨への固定が得られない恐れやインプラントのサイズが不 適切になる恐れがある。]
- (5) 重度の骨粗鬆症などで、骨質が不良、または骨量が不十分 な患者。[設置したインプラントが著しく移動する、または 骨折を生じる恐れがある。]
- (6) 人工関節の機能に過度の期待を持つ患者。[インプラントの 耐用年数や必要な術後管理等への理解が得られないことが ある。]
- (7) インプラントの固定に影響を与えるような骨欠損のある患者。[術後脱臼やインプラントの安定性が得られない恐れがある。]
- (8) 骨粗鬆症、骨形成に障害をきたすような代謝性疾患、血行 障害のある患者。[インプラントを適正に支持できなくなる 恐れがある。]
- (9) 肥満症の患者。[インプラントの緩みや破損が生じる恐れがある。]
- (10) 高度な変形性関節症や過去に施術された骨切り等により、軸位置決めの過誤や製品埋入に妨げとなる骨状態の患者。 [製品を正常に設置できず、正しい機能を発揮できない恐れがある。]

## 2. 重要な基本的注意

- (1) 本製品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。
- (2) 本製品は、バイポーラ型人工骨頭である。全人工股関節の 寛骨臼側製品と組み合わせて使用しないこと。
- (3) 人工関節の術後可動域は、インプラントの骨への設置条件によって大きく影響を受ける。従って、術前に患者に必要な術後可動域とそれを獲得するための各インプラントの設置条件を確認すること。
- (4) 本製品の適用においては患者に以下の事項について説明すること。
  - 1) 人工関節は常に本来の関節より、その機能が劣り、人工関節置換術前の状態と比較して相対的に良好な状態 しか得られない。
  - 2) 人工関節の耐用年数には限りがあること、また耐用年数の延長のため運動制限や減量などの術後管理が課せられる場合がある。
  - 3) 人工関節は過負荷や摩耗によってゆるむことがある。
  - 4) 人工関節のゆるみは、再置換術を必要とし、ある特定 の状況下では、関節機能を回復する機会が永久に失わ れてしまう場合がある。
  - 5) 人工関節は、負荷作業およびスポーツがもたらす極め て過度のストレスには耐えられない。
  - 6) 人工関節置換術後は、医師の指導による定期的な検診 を受ける必要がある。
  - 7) 退院後の日常生活についての遵守事項、注意事項等 (可能肢位や不良肢位等)に関して、医療機関より指 導されるべき情報。
- (5) 術中は専用器具に含まれるトライアルを利用して、製品の 選択、設置及び固定が適切かどうかを確認すること。また、 人工関節の仮整復時には、必要な可動域が得られているか、 また、関節の緊張度が適切かどうかを確認すること。
- (6) 術後においては、インプラントの設置が適切であるか確認 すること。
- (7) レコードカードの読取又は貼付により、手術に使用された 製品の情報をカルテに記載すること。(トレーサビリティの 確保の為)

#### 3. 不具合·有害事象

## (1) 重大な不具合

大腿骨コンポーネントが、外傷時に変形または破損する場合がある。

## (2) 重大な有害事象

- 1) 本製品に用いられている金属材料が、アレルギー反応の原因になることが報告されている。
- 2) 人工関節の術中および術後に、まれに以下に示す様な有害 事象が発現することがある。
  - · 血腫、静脈血栓塞栓、肺塞栓等の血栓塞栓症。
  - 心筋梗塞。
  - 神経障害。
  - 感染症。

## (3) その他の不具合

本製品のようなバイポーラ型人工骨頭の脱臼時の徒手整復において、ステムネック部がカップ内面のポリエチレンにイン ピンジし、骨頭ボールからカップが脱離した例が報告されている。

## (4) その他の有害事象

- 1) 人工関節置換術の合併症として、術後感染、脱臼、ゆるみ、周囲組織の異所性骨化等があげられる。
- 2) 上記の人工関節のゆるみに関して、早期のゆるみは、不適 切な初期固定、潜在的な感染、早すぎる荷重の負荷等が原 因であり、また、中、長期経過後のゆるみは、生物学的な 問題、局所的な高いストレスが原因で起こっていると考え られる。また、インプラントの不適切な設置位置や方向が ゆるみの原因になる恐れがある。
- 3) 術後、患肢に屈曲拘縮、可動域の減少、脚の延長または短縮が生じる場合がある。
- 4) 周囲組織の異所性骨化が脱臼の原因となることがある。
- 5) 大転子切離を併用する術式において、大転子の癒合不全が、 免荷期間が短か過ぎる場合や、転子部の固定が不適切な場 合に起こる恐れがある。
- 6) バイポーラカップが内反位で固定された場合、正常な位置 に設置された場合に比べ、脱臼がより高率に発生すること が報告されている。
- 7) 超高分子量ポリエチレン製のコンポーネントの摩耗が生じることがあり、文献ではこれが骨溶解およびゆるみと関係があると報告されている。

## 4. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

妊娠中の患者には慎重に適用すること。[骨密度が低下し、インプラントが適正に固定されない恐れがある。体重が増加し、インプラントへの負荷が大きくなり破損する恐れがある。]

### 【保管方法及び有効期間等】

## 1. 保管の条件

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

## 2. 使用期限(自己認証による)

使用期限(年月)は外箱に記載。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 製造販売業者

京セラメディカル株式会社

TEL: 0120-923725

## 〔販売元〕

製品に関するお問い合せにつきましては下記までご連絡ください。 エム・シー・メディカル株式会社

TEL:03-5715-2800 FAX:03-5715-2801