


発生メカニズムについて

1. 尿管ステント（マルチレングスタイプ）



2. 検証結果

以下の検証結果は、推定される原因の1つである。



腎盂内で過剰なステント端により、2回の交差が起こり、結び目の元が形成される。



の状態、ステントに糸を巻き、結石が付着した状態を作成する。



腎盂内に留置された状態を想定（指にステントを挟む）、膀胱側より引っ張る。



結石により滑りが悪くなり、絡み合った部分が解けなくなる。



最終的に結び目が形成され、抜去困難となる。

以上