



医療用品 4. 整形用品  
高度管理医療機器 人工骨頭 (JMDNコード: 33704000)  
**BIOLOX delta セラミックヘッド (CERAMAX)**

**再使用禁止****【禁忌・禁止】**

## \* &lt;使用方法&gt;

- (1) 再使用禁止  
(2) 再滅菌禁止  
(3) 再置換術のうち、大腿骨ステムがよく固定されていて大腿骨ステムが再置換されない場合は、本品を使用しないこと。[大腿骨ステムのテーパ部に見えない変形が生じていたり、目に見えない異物が存在するために、適切な嵌合が得られず、組合せ強度の低下、摩耗、チッピング又は損傷のおそれがある]

## \* &lt;適用対象(次の患者には使用しないこと)&gt;

- (1) 局所又は全身の進行性の感染症又は敗血症のある患者 [患部に病巣が移り、良好な埋植結果が得られないことがある]  
(2) 筋組織の作用喪失、神経疾患による筋肉と神経の相関作用喪失、または循環障害のある患者 [患肢の治療を妨げ、良好な埋植結果が得られないことがある]  
(3) 骨粗鬆症、骨質不良の患者のうち、インプラントのシンキング及びマイグレーションや大腿骨骨幹部の骨折の可能性がある、またはインプラントを支持する骨が十分ではないと医師が判断した患者 [埋植したインプラントを支持できないことがある]  
(4) シャルコー関節症の患者 [関節の知覚障害による関節の破壊により良好な埋植結果を得られないことがある]  
(5) ページェット病の患者 [骨吸収と骨新生のバランスが乱れることにより良好な埋植結果を得られないことがある]  
(6) 寛骨臼の不規則な変形、臼蓋底突出症(オットー骨盤)、寛骨臼のマイグレーション、異常又は変形などの寛骨臼に病理学的所見のある患者への人工骨頭挿入術の適用 [病理学的所見のある寛骨臼の関節面では人工骨頭用インプラントに適合せず、良好な埋植結果を得られないことがある]

**【形状・構造及び原理等】**

## 1. 形状等

本品は、人工股関節を構成するコンポーネントである。

形状		
		
サイズ		
公称径	テーパ	オフセット
28mm	9/10	-3, +0, +3
	12/14	S(+1.5), M(+5), L(+8.5)
32mm	9/10	-3, +0, +3
	12/14	S(+1), M(+5), L(+9)
36mm	9/10	-3, +0, +3
	12/14	+1.5, +5, +8.5, +12
原材料: アルミナ-ジルコニア複合セラミック		

## 2. 原理

大腿骨ステムと組み合わせて使用することで、大腿骨側股関節を置換し、臼蓋側材料とともに関節機能を再建する。

## 3. 本品と併用する医療機器

本品と併用する医療機器は以下の大腿骨ステム・人工股関節寛骨臼コンポーネント(ライナー)であること。ライナーは、本品の公称径と公称内径が一致する品目であること。

本品	併用する大腿骨ステム	併用する人工股関節寛骨臼コンポーネント(ライナー)
テーパ	販売名(承認番号)	販売名(承認番号)
9/10	コンセプトステム人工股関節システム(21500BZY00376000)	チャンレー人工股関節システム<セメントドカップ>(22200BZX00642000) チャンレー人工股関節システム(エリート トータル ヒップ システム)(20500BZY00280000) ビナクル マラソンポリライナー(22100BZX01026000)
	S-ROM-A 人工股関節システム(21500BZY00399000)	
	デビュー人工関節(16300BZY00568000)	
12/14	C-システム AMT 人工股関節システム(22300BZX00288000)	
	サミット ポロコート セメントレス システム(22100BZX00237000)	
	Corail AMT システム(22400BZX00015000)	
	TRI・LOCK ボーンブリザーションシステム(22400BZX00036000)	
サミット ベーシック セメントドシステム(21700BZY00319000)		
Corail Revision システム(22800BZX00377000)		
Actis 人工股関節システム(22900BZX00010000)		

本品	併用する大腿骨ステム	併用する人工股関節寛骨臼コンポーネント(ライナー)
テーパ	販売名(承認番号)	販売名(承認番号)
9/10	コンセプトステム人工股関節システム(21500BZY00376000)	ビナクル セラミックライナー(CERAMAX)(22500BZX00165000)
	S-ROM-A 人工股関節システム(21500BZY00399000)	
	C-システム AMT 人工股関節システム(22300BZX00288000)	
12/14	サミット ポロコート セメントレス システム(22100BZX00237000)	
	Corail AMT システム(22400BZX00015000)	
	TRI・LOCK ボーンブリザーションシステム(22400BZX00036000)	
	サミット ベーシック セメントドシステム(21700BZY00319000)	
Corail Revision システム(22800BZX00377000)		
Actis 人工股関節システム(22900BZX00010000)		

取扱説明書(手術手技書)を必ず参照して下さい

### 【使用目的又は効果】

人工股関節置換術の際、大腿骨側股関節の機能を代替するために、骨頭として使用する。

全人工股関節置換術の主な適応は以下のとおりである。

1. 関節リウマチ
2. 変形性股関節症
3. 大腿骨頭壊死
4. 大腿骨頸部骨折
5. 関節強直
6. 関節固定術・骨切り術・人工骨頭挿入術及び人工股関節置換術後の再手術や再置換術

### 【使用方法等】

1. 本品は、1回限りの使用のみで再使用できない。
2. 操作方法  
通常の人工股関節置換術による。以下に手術手順の例を示す。
  - 1) 埋め込まれた人工股関節大腿骨コンポーネント（大腿骨ステム）のテーパーから異物や組織片を除去する。



- 2) 適切なサイズの本品を選択し、大腿骨ステムに取りつける。



- 3) 人工骨頭用の打込み器を用いて、本品を大腿骨ステムに打ち込む。



#### \* <使用方法等に関連する使用上の注意>

##### (1) 術前の注意

- ・ 医師は、術前に患者と手術に伴う当該患者の身体的、精神的な制限、手術内容、人工関節について患者に説明し、患者の同意を得ること（インフォームドコンセントを実施すること）。その際に、人工関節の限界とその使用により起こり得る事象、医師の術後指示に従う必要性、特に体重の問題と活動の制限について説明を加えること。

##### (2) 術中の注意

- ・ 保護カバーは、インプラントの埋植直前まで取り外さないこと。
- ・ インプラントを落とししたり硬いものにぶつけた後は、使用しないこと。目に見えない破損が生じている可能性があり、術後早期のゆるみ等の埋植の失敗が起こり得る。

- ・ 試整復時には、必要な可動域が得られているか、また、股関節の緊張度が適切であることを確認すること。
- ・ 本品を大腿骨ステムに設置する際は、確実に正しい位置と組立てができるように、嵌合部（テーパー部）には、異物を挟まないようにすること。[テーパーに異物が存在すると、適切な嵌合が得られず、セラミックの摩耗、チッピング又は損傷を増大させるおそれがある]
- ・ 初めに手で慎重に本品を大腿骨ステムのテーパーにねじ込み、専用のヘッドインパクトを用いて本品を慎重に打ち込むこと。再置換術の際には、新しいインプラント固定が妨げられないように、骨切除面に残存する線維性組織を完全に除去すること。また、骨セメントにより固定されている場合には、骨折に注意しながら骨セメントを完全除去すること。
- ・ インプラント摺動面の異物は過剰な摩耗につながるため、摺動面に異物等がないかをよく確かめること。また、試整復にてインプラント同士の不安定性やインピンジメントがないこと、必要な可動域が得られているか、股関節の緊張度が適切であることを確認すること。
- ・ 縫合前に、手術部位から骨片、余剰な骨セメント、異所性骨を除去すること。
- ・ 本品は未使用の大腿骨ステムテーパーと組み合わせること。術中に、本品にチッピング、クラッキング、あるいはその他の損傷が起きた場合は、組み合わせていた大腿骨ステムも交換すること。[大腿骨ステムテーパー嵌合部が損傷していることがある。設置やアライメントが不適切になり、ルースニングや破損が起こることがある]
- ・ 一旦本品を、大腿骨ステムのテーパーに嵌合させ、取り外した場合、再度組み合わせないこと。また、一旦大腿骨ステムのテーパーに嵌合させた本品を、他の大腿骨ステムとも組み合わせることもできない。[本品の嵌合部が損傷していることがある。設置やアライメントが不適切になり、ルースニングや破損等が起こることがある]
- ・ 術後に本品にチッピング、クラッキング、破損又はその他の損傷が起きた場合は、合理的に可能な限り早くそれらを取り除く手術を施行しなければならない。いずれのセラミックコンポーネントも取り除くこと。[摩耗のリスクが増大するおそれがある]

##### (3) 術後の注意

- ・ 医師は、患者の退院時に、患者にリハビリのための運動、今後の治療についての指示、生活上の運動制限などの注意事項を文書等で患者に喚起すること。また、患者に、体重や活動性等が、インプラントの摩耗の要因として著しく影響することを知らせること。
- ・ 医師は患者に、術後、筋肉機能が十分に回復し、松葉杖なしでも手術部位に過度の負担を与えなくなるまで、2本のちには1本の松葉杖を使用して部分荷重を実施させること。
- ・ 医師は患者に、インプラントの位置変化や摩耗を引き起こすような過度の運動や外傷に注意するよう指示すること。
- ・ 定期的な経過観察は必須であり、医師は検診時にX線撮影を行い、前回のX線検査と比較して患者の臨床所見と見比べて検討すること。骨透亮像、骨吸収またはインプラントの位置変化などが観察された場合、それらが静止状態なのか進行性なのかを見極め、それに応じて患者の治療を実施すること。

### 【使用上の注意】

- \* 1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
  - ・ 肥満症及び体重過多の患者 [患肢に過度の負担がかかり、インプラントの位置変化、摩耗、折損等によ

- るインプラントの再置換手術が必要となることがある]
- ・ 重労働、激しいスポーツ等の活動性の高い患者 [患肢に過度の負担がかかり、インプラントの位置変化、摩耗、折損等によるインプラントの再置換手術が必要となることがある]
  - ・ 転倒の可能性の高い患者 [転倒により、患肢に過度の負担がかかり、インプラントの位置変化、摩耗、折損等によるインプラントの位置の修正や再置換手術が必要となることがある]
  - ・ アルコールまたは薬物中毒の患者 [リハビリテーション等の術後管理が不十分になることにより、患者の術後回復が遅れることがある。また、無防備な状態で転倒したり不良肢位を取る可能性が高いため、患肢に過度の負担がかかり、インプラントの位置変化、摩耗、折損等によるインプラントの再置換手術が必要となりやすい]
  - ・ 医師の指示を遵守できない患者または精神障害のある患者 [リハビリテーション等の術後管理が不十分になることにより、患者の術後回復が遅れることがある。また、無防備な状態で転倒したり不良肢位を取る可能性が高いため、患肢に過度の負担がかかり、インプラントの位置変化、摩耗、折損等によるインプラントの再置換手術が必要となりやすい]
  - ・ 骨粗鬆症または骨質不良のある患者 [インプラント固定が不良となり、良好な埋植結果が得られないことがある。また、埋植したインプラントが移動することがある]
  - ・ 糖尿病等の代謝障害がある患者 [インプラントを支持できなくなるおそれがある。また、感染が起りやすく、患肢の遷延治癒等が起り得る]
  - ・ ステロイド療法、免疫抑制療法等の全身薬物療法を受けている患者 [インプラント固定の不良により、良好な埋植結果が得られないことがある。また、こうした患者は、関節周囲の骨粗鬆症により、術後骨折が起りやすい。さらに、抵抗力が弱いので感染が起りやすい]
  - ・ 全身または局所の感染症の病歴のある患者 [手術後しばらくしてから、感染に弱い人工関節の部分に病巣が移ることにより、インプラントの固定が不良となり、インプラントの再置換手術が必要となることがある]
  - ・ 重度の変形のある患者 [インプラント固定の不良や不適切なアライメントにより、良好な埋植結果が得られないことがある]
  - ・ 支持骨に骨腫瘍のある患者 [インプラント固定が不良となり、良好な埋植結果が得られないことがある]
  - ・ インプラント材料や、その摩耗粉に対するアレルギーを有する患者、組織反応を呈する患者 [メタロシスや組織反応、骨溶解を生じて、関節腫脹、疼痛、インプラント固定が不良となり、良好な結果が得られないことがある]
  - ・ 他の関節（膝関節や足関節）に障害のある患者 [インプラント固定が不良となり、良好な埋植結果が得られないことがある。また、患肢に負担がかかり、良好な埋植結果が得られないことがある]
  - ・ 本品の適切な使用を妨げるような周辺骨異常のある患者 [本品が適切に固定されず、良好な埋植結果が得られないことがある]
  - ・ インプラントを支持する骨量が減少する可能性のある發育性股関節形成不全症を有する患者 [インプラントが固定不良となり、良好な埋植結果が得られないことがある。また、患肢に負担がかかり、良好な埋植結果が得られないことがある]
  - ・ 妊婦（「5. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用」の項参照）
- ・ 再置換手術の患者 [手術時間が初回の置換術と比較し長いこと、切開の位置の難しさ、異所性骨と骨セメントの除去、インプラントの配置や固定、十分な支持骨の獲得の困難、出血多量等により、有害事象の発現頻度及びその重症度が初回手術の患者より大きくなる傾向がある]
  - ・ 対麻痺患者、脳性小児麻痺の患者、パーキンソン病の患者 [リハビリテーション等が十分に実施できず、患者の術後回復が遅れたり、良好な結果を得られないことがある]
  - ・ 若年患者 [活動性が高いことにより、インプラントに過剰な負荷が加わり、インプラントのずれや摩擦が生じるおそれがある。また骨成長に伴い、留置時のインプラントのサイズやアライメントに影響が生じる可能性がある]
  - ・ 高度の骨欠損あるいは骨萎縮又は骨変形のある患者 [本品を適切に固定できず良好な埋植結果が得られないことがある]
  - ・ 骨格の未熟な患者 [骨格の成熟により、インプラントのサイズが不適切になる可能性がある]
  - ・ 本品の材質、成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- \*\* 2. 重要な基本的注意
- (1) 本品を埋植することにより、患者の関節可動域が制限されることがある。
  - (2) 関節外感染（例：肺炎、尿路感染、経皮感染、う歯、歯周病、蓄膿、または歯科治療や侵襲性の検査における細菌感染）のある患者において、本品埋植後しばらくしてから、病巣が本品埋植部位に転移し感染することがある。
  - (3) 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。金属製インプラントの MR への暴露は、発熱やマイグレーションのリスクを有している。金属製インプラントの埋植部位やその付近を MR で撮像すると、アーチファクトにより MR 画像の質が低下することがある。
- \* 3. 不具合・有害事象
- (1) 重大な不具合
    - 1) 破損、チッピング、クラッキング：ひびが入ったり、破損する場合があるので、観察を十分に行い、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
    - 2) 摩耗、ゆるみ：人工股関節を構成する金属製インプラントが摩耗し、金属の摩耗粉が発生することで、メタロシスや組織反応、骨溶解を生じて、関節腫脹、疼痛、インプラントのゆるみ等を生じる場合がある。医師は術後の経過観察を十分に行い、異常が現れた場合には、直ちにインプラントを抜去し再置換を実施する等の適切な処置を行うこと。
  - (2) その他の不具合
    - 1) インプラントの脱転、位置変化
    - 2) 異音
  - (3) 重大な有害事象
    - 1) 金属アレルギー：創部のアレルギー性接触皮膚炎、アレルギー性肉芽腫、また、創部以外の部位のアレルギー反応が現れる場合があるので、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
    - 2) 術中骨折及び骨穿孔：術中に、埋植部位の処置不適当であったり、インプラントの埋植操作中に過度の力を加えると、術中骨折及び骨穿孔が起こるおそれがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
    - 3) 術後骨折：術後に、外傷や患肢への過度の負荷、重度の骨粗鬆症、骨吸収や骨質不良、再置換手術においては前回の置換術時の骨欠損等により、イ

ンプラント周辺部の骨折が発生するおそれがあるので、異常が認められた場合には直ちに適切な処置を行うこと。また、過度の筋肉緊張、体重過多、転子部の骨吸収により、転子の裂離が発生するおそれがあるので、異常が認められた場合には直ちに適切な処置を行うこと。

- 4) 心筋梗塞、塞栓（脂肪、空気、血液等）：脳塞栓においては半身の麻痺、感覚の低下、意識障害が、肺塞栓においては呼吸困難や強い全身倦怠感、胸部痛、咳が現れることがあるので、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
  - 5) 深部静脈血栓症：患部の浮腫、熱感、腫脹、倦怠感が現れることがあるので、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
  - 6) 早期感染：発熱、埋植部位の疼痛、熱感、腫脹、発赤、術後創からの持続的な滲出液などが現れることがあるので、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。（早期感染は、術中の感染または静止感染が原因であると考えられている）
  - 7) 遅発性感染：埋植部位の熱感や腫脹などの炎症所見が現れることがあるので、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。（遅発性感染は、他の感染巣からの血行感染または術後の抗生剤の使用により、細菌の活動が抑制され、術後早期には症状が発現せず、遅れて感染症状を示す場合が考えられている。深部感染では、インプラントの抜去、再置換を含む外科的な治療が必要になる場合もある）
  - 8) 骨吸収：骨に適切な応力が加わらなくなり、インプラント周囲の骨が廃用萎縮により吸収されてインプラントがゆるんだり、シンキング、破損する場合がありますので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
  - 9) 術中の不適当な患肢位置によって二次的に生じた同側の膝の外傷性関節症
- (4) その他の有害事象
- 1) 末梢神経障害
  - 2) 潜伏性（無症候性）神経障害
  - 3) 金属腐食、金属アレルギー、摩耗粉、セメント粉による組織反応
  - 4) 骨溶解、ルースニング
  - 5) 血管損傷
  - 6) 一過性または持続性の神経損傷（大腿部、閉鎖筋または腓骨神経等）
  - 7) 軟部組織（筋、靭帯、腱）の弛緩
  - 8) 脱臼、亜脱臼
  - 9) 関節の不安定性
  - 10) 血腫
  - 11) 遷延治癒
  - 12) 肺炎、無気肺
  - 13) 脚長差
  - 14) 異所性の骨形成（関節可動域が減少することもある）
  - 15) 疼痛
  - 16) 寛骨臼穿孔
  - 17) 過度の筋肉緊張による転子裂離
  - 18) 同側または反対側の膝及び足関節の悪化
  - 19) 関節周囲の石灰化
4. 高齢者への適用
- (1) 高齢者には、術中骨折あるいは骨穿孔を起こす可能性が高いので慎重に使用すること。また、術後、転倒等により術中の過剰な骨切除に起因する骨折が起きる可能性が高い。[高齢者は、骨粗鬆症を伴っていることが多い]
  - (2) 高齢者には、術前、術中、術後の全身管理に特に気をつけること。[高齢者は、全身性の合併症を有し

ていることが多い]

#### 5. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

妊婦、授乳婦及び小児等に対しては、特に、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。  
[必要な X 線撮影が胎児に有害な影響を及ぼすおそれがある。また、授乳婦及び小児等に対する安全性は確立していない]

#### 【保管方法及び有効期間等】

- \* 1. 保管方法  
室温保存  
水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- \* 2. 有効期間  
使用期限は、外箱に表示 [自己認証(自社データ)による]

#### \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：  
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社  
URL : [depuysynthes.jp](http://depuysynthes.jp)

製造業者：  
・デピュー・オーソペディックス社  
(DePuy Orthopaedics, Inc) 米国