

機械器具 22 検眼用器具 レフラクタ（35299000）
一般医療機器 （医療用品 6 視力表及び色盲検査表 特殊視力検査装置（70973000））

「レフラクタ RT-6100」の付属品
RT-6100 CB for Windows

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

RT-6100 CB for Windows は、レフラクタ RT-6100 のコントロー
ルを使用者で用意した PC で行うためのプログラムです。
標準である組み込みのコントロールボックスに代わって使用し
ます。

2. 構成

インストール用 CD
RT-6100 CB for Windows ライセンスキー
取扱説明書

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ニデック
電話番号：0533-67-6151（代）

【使用目的又は効果】

使用目的

眼の屈折状態を測定するために、様々な度数のレンズを内蔵し
た機器である。また、光学的に遠方及び近方の視標を呈示する視
力検査装置と組合せて使用する複合機にもなる。

【使用方法等】

本プログラムを使用するにあたり、本プログラムに付属の取扱
説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。

使用方法

(1) 起動

- 1) RT-6100 の電源を ON にします。
- 2) PC の電源を ON にし、Windows を起動します。
- 3) [RT-61000 CB for Windows] をダブルクリックします。

(2) 終了

- 1) 右上の[×] をクリックします。
- 2) Windows を終了し、PC の電源を OFF にします。
- 3) RT-6100 の電源を OFF にします。

操作方法の詳細については、本プログラムの取扱説明書を
参照すること。

【使用上の注意】

使用する前に装置本体に付属されている取扱説明書、または電子
化された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方
法について十分に理解すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件

装置本体の仕様に準ずる。

取扱説明書を必ずご参照ください。

「レフラクタ RT-6100」の付属品
RT-6100 CB for Windows 電子添文
RT015-P9G1-A0