

## 2. 49 旋光度測定法

### 2. 49 旋光度測定法の末尾に次を追加する。

#### 装置の正確さの確認

装置の目盛りの示す値は、旋光度測定用スクロース溶液を用いて、既知の比旋光度値となることを確認する。日常的な確認には、トレーサブルな石英板を使用することができる。測定値が石英板の規格値に合わない場合は、装置を修理調整し、再度正確さを確認する。

### 9. 41 試薬・試液の項に次を追加する。

スクロース, 旋光度測定用  $C_{12}H_{22}O_{11}$  [K 8383, スクロース, 特級]