

A 4 1 3 - 1
2019年10月(第1版 新記載要領に基づく作成)

承認番号:30100BZX00146000

医療用品 04 整形用品
高度管理医療機器 人工股関節寛骨臼コンポーネント 35661000

再使用禁止

G7 ライナー

【禁忌・禁止】

1. 禁忌（次の患者には使用しないこと）
 - ・感染症、敗血症、骨髓炎等を有する患者【患部に病巣が移り、良好な手術結果が得られないため】
 - ・神経筋障害、血管欠損、又は不適切な骨格固定を引き起こす可能性のある患肢におけるその他の病態を有する患者【術後良好な結果が得られないため】
 - ・骨質又は骨量が損なわれている／損なわれている可能性がある患者【インプラントの良好な固定が見込めないため】
 - ・骨格が未熟である患者【インプラントの良好な固定が見込めないため】
 - ・併発疾患のある患者【インプラントの機能及び固定に悪影響を及ぼすおそれがあるため】
 - ・筋肉又は韌帯機構が欠損している患者【インプラントの機能及び固定に悪影響を及ぼすおそれがあるため】

2. 禁止（使用上の注意・相互作用の項参照）

- ・再使用
- ・再滅菌
- ・弊社が指定した製品以外との併用

【形状・構造及び原理等】

製品名・外観及び材質は以下のとおりである。
製品番号、サイズ等については法定表示ラベル又は本体の記載を確認すること。

製品名	外観
G7 Vivacit-E ライナー ニュートラル	
G7 Vivacit-E ライナー 10 Degree	
G7 Vivacit-E ライナー ハイウォール	
G7 Vivacit-E ライナー ニュートラル +5mm	

原材料：ビタミンE添加高架橋ポリエチレン

【使用目的又は効果】

本品は、股関節の機能を代替するために骨盤側に使用するアセタブラー・シェル（再置換用を含む）と組み合わせて使用し、関節摺動面を確保するアセタブラー・ライナーである。

【使用方法等】

- ・本品は滅菌済につき、包装開封後、そのまま直ちに1回限り使用する。
- ・併用手術器械は、自社指定品を併用する。

手術手技書を必ずご参照ください

2. 重要な基本的注意

- ・インプラントの選択、設置、ポジショニング、アライメント、固定が正しく行われない場合、異常な応力が発生しインプラントの耐用年数が短くなるおそれがあるので注意すること。
- ・構成品の位置合わせ不良又は不正確な移植は、移植片又は処置の過度の摩耗や失敗を招く可能性がある。
- ・開創前、人工股関節の摺動面に骨屑や組織片等の異物が存在すると摩耗の原因となるため、十分洗浄しすべて除去すること。
- ・術前又は術中インプラントの取り扱い又は損傷(引っ掻き傷、へこみなど)が生じないよう注意すること。隙間腐食、フレッティング、疲労骨折、過度の摩耗を招く可能性がある。
- ・コンポーネントを接合する際には、表面に血液や破片が付着していないことを必ず確認してから行うこと。接合面に異物が付着していたり、かつ乾燥していない状態だと嵌合が不適切となり、コンポーネントの分解やインプラントの破損を引き起こすおそれがある。特に再置換におけるセラミック等の硬いライナーからの交換時には、破片の残留が認められる場合が多いので、注意すること。
- ・正確な外科的挿入、軟部組織のバランス調整及び股関節機能の評価を確実に行うために、本品用にデザインされた器械及びトライアルのみを使用すること。
- ・本品は、MR(磁気共鳴)環境における安全性・適合性の評価は実施されていない。MRI(磁気共鳴画像診断装置)検査において、温度上昇、マイグレーションやアーチファクトが発生する場合がある。

3. 相互作用（他の医療機器等との併用に関する事項）

併用禁忌（併用しないこと）

弊社が指定した製品以外との併用はしないこと〔専用品でない場合、設計・開発方針が異なるため、適合しないおそれがある〕。

4. 不具合・有害事象

本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うこと。

重大な不具合

- ・摩耗
- ・ルースニング
- ・変形
- ・腐食
- ・破損、折損
- ・挿入(固定)不良
- ・脱転
- ・マイグレーション
- ・互換性のない組み合せやサイズ間違いによるインプラント使用

重大な有害事象

- ・脱臼、亜脱臼
- ・感染症
- ・金属アレルギー、過敏症
- ・癒合不全
- ・骨折
- ・骨穿孔
- ・転子剥離
- ・関節可動域の減少
- ・脚長差
- ・整復不良、マルアライメント
- ・疼痛
- ・異所性骨化、周囲組織の石灰化
- ・骨溶解
- ・他関節障害
- ・軟部組織の弛緩
- ・再手術

・神経障害

- ・炎症反応
- ・血管合併症
- ・神経損傷
- ・オステオライシス
- ・メタローシス
- ・膨脹
- ・塞栓(脂肪、血液等)
- ・血腫
- ・ストレスシールディングによる骨密度の低下
- ・偽腫瘍

5. 高齢者への適用

- ・高齢者は、骨質が低下している場合が多く、術中に過度のリーミングやラスピング又は本品を挿入する時に、骨折する可能性が高いので、慎重に使用すること。
- ・高齢者は、腎機能、肝機能等の生理機能が低下している場合が多いため、術前、術中、術後の全身管理に特に気をつけること。
- ・高齢者は、何らかの感染巣を有している場合が多く、遅発性感染防止のため、感染巣を完治してから、本品を使用すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児への適用

上記の患者に対して、安全性は確立されていないため、治療上の有益性が危険性を上回っている時のみ使用すること。

7. その他の注意

インプラントの摩耗粉が細胞反応を引き起こし、オステオライシスを生じさせる可能性と、オステオライシスがインプラントのルースニングの原因になる、との報告がある。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

常温、常湿にて保管すること。

有効期間

外箱に記載した表示を参照〔自己認証による〕。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ジンマー・バイオメット合同会社
電話番号：03-6402-6600（代）
主たる設計を行う製造業者：Zimmer Inc. 米国

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。

手術手技書を必ずご参照ください

